



陳婉嫻 黃國健 王國興 麥美娟 鄧家彪 郭偉強
Chan Yuen Han Wong Kwok Kin Wong Kwok Hing Mak Mei Kuen Tang Ka Piu Kwok Wai Keung

立法會議員聯合辦事處
Joint Office of the HKFTU's Legislative Councillors

立法會交通事務委員會

CB(1)603/12-13(01)

主席

陳鑑林議員 SBS, JP

(經立法會事務委員會秘書劉素儀女士)

傳真文件：2978 7569

要求討論載客船隻的安全問題

就南丫島撞船事故調查委員會的研訊¹，澳洲驗船專家強調，無論圖則是否畫錯，船隻都要在底層舵房和油箱房間安裝水密門，並推算如果船尾有水密門，船隻理應浮得起²。

鑑於上述事件涉及海上安全，故此，本人懇請主席儘快安排討論載客船隻安裝水密門的情況，以及海事處對船上安全設備的要求等等，讓委員了解上述情況及跟進行動。有勞之處，不勝銘感。如有查詢，請致電 2537-9618 與本人助理李先生聯絡。

順祝

工作愉快

王國興 謹啟

2013年2月15日

¹ 「南丫四號撞船 可用後備電 專家強調須裝水密門」. (2013年2月2日). 新報 A06.
² 「專家：海泰號可俾船救人」. (2013年2月1日). 蘋果日報 A06.

