



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL  
林卓廷議員 Hon LAM Cheuk-ting

立法會  
交通事務委員會主席  
易志明議員

易主席：

### 有關港珠澳大橋項目屯門至赤鱸角連接路事故事宜

近日有報導指興建中的屯門至赤鱸角連接路隧道內的連接管道牆壁於 9 月 24 日突然爆裂，大量地下水噴射入隧道內。本人特函 閣下，希望本會交通事務委員會盡快增加議程，討論是次事故。

報導引述知情人士，連接香港口岸人工島的屯門至赤鱸角連接路(北面連接路項目)，一條興建中的海底隧道內，其中一條行內稱為小隧道(cross passage)的連接管道出現裂縫，導致大量泥水湧入。工程人員其後以凍土法將液態氮灌進隧道附近的泥土，令地下水凝結成冰，以免再有地下水湧入隧道。

鑒於事故引起公眾關注及可能帶來嚴重後果，本人希望 閣下可以邀請運輸及房屋局派員出席委員會會議，解答以下疑問：

1. 事故發生的時間及具體過程為何；整項港珠澳大橋工程發生類次是次管道牆壁爆裂次數為何；是次事故在外國或香港可有先例，是否罕見；
2. 是次事故有否造成任何工作人員受傷及機器損壞；對整項工程進度有何影響；
3. 假若當時工作人員沒有及時制止泥水噴出，將會有什麼可能後果；如果出現持續入水，隧道結構有否足夠的排水系統疏導積水；
4. 是次事故有否涉及任何人為失誤或追趕工程進度所致；路政署有否出現監管不力；如何避免同類事故再次發生；
5. 政府當局有否監督承建商訂定逃生預案；如興建中隧道出現大量入水情況，逃生方案為何；
6. 當局如何確保隧道通車後，不會出現隧道牆壁爆裂或入水等意外發生。



中華人民共和國香港特別行政區  
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

林卓廷議員 Hon LAM Cheuk-ting

請閣下盡快安排相關官員於委員會會議解答上述就事件的質疑，以釋公眾疑慮。

順頌 鈞安

立法會議員

2017年10月16日